



平成23年

大雪

今年のはじまりから  
ちと少し落ちついた様ですが  
除雪の時には、ケガに気をつけて下さいね!!



# インフォメーション

# 今日の職人さん

オール電化  
**W20** 北陸のオール電化住宅20邸  
福井のオール電化率20%

沢井塗装

親子の塗装屋さん  
2人共 スポー川万能で  
シャシャーと仕事をこなします

突破記念ご招待会!!!


2/26(土). 27(日) AM10:00~PM5:00

大野商工会議所・多目的ホールにて

クイズやビンゴ大会などイベントもりだくさん

招待状ご希望の方はご連絡下さい

当日、会場で声をかけて下さっても大丈夫です  
おまちしております 😊



# (有)あまや製材

〒912-0021 大野市中野3-8-1  
TEL 0779-65-7600 FAX 65-7601



メールとホームページのアドレスが新しくなりました!!!

**NEW**

E-mail

info@amaya-co.jp

**NEW**

ホームページ

http://www.amaya-co.jp/

# トピック

## 住宅エコポイント制度の延長・対象拡充

住宅エコポイントが 1年間延長され住宅設備がポイント対象に追加しました

**エコ住宅の新築** 平成21年12月8日～平成23年12月31日=建築着工

**エコリフォーム** 平成22年1月1日～平成23年12月31日=工事着手


**NEW!** 平成23年より新しく対象に追加

### 節水型トイレ




エコリフォームとセットで!!  
「節水型大便秘器」と同等以上の品質を有する製品で、住宅エコポイント事務局に登録されたもの。  
「大」1回分の洗浄水量が6.5リットル以下の便器が対象

### 高断熱浴槽



エコリフォームとセットで!!  
「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有することが確認でき、住宅エコポイント事務局に登録されたもの。  
「4時間で湯温の低下が2.5℃以内」が性能の目安

### 太陽熱利用システム



エコ住宅の新築・エコリフォームとセットで!!  
「太陽集熱器」と同等以上の性能を有すること。  
蓄熱槽がある場合は「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有すること。  
集熱器と貯湯タンクが分離して設置される強制循環型で住宅エコポイント事務局に登録されたもの。

## スタッフまで日記

タケタ

先日、会社の「雪おろし部隊」に参加しました!  
いい汗かいた～と会社に戻ると  
ポケットに入れた携帯電話が水没!!!  
誰か電話してきてるかも!!!  
その時の汗は雪おろし以上でした!!!  
イヤな

マサ

最近 3オトなる子供の攻撃が  
ア>ハンマンから仮面ライダーのパンチキックに  
かわりました!!  
攻撃が増して骨折しそうです(泣)

ヨスケ

大雪です。毎日除雪大変です  
小さい時は大好きだった雪ですが...  
今はキライですね(怒)



トミエ

今年は大雪で除雪大変だったのでは?ね...  
私は義理の父母のおかげで  
ぜんぜん大丈夫でした(笑)  
アア? 私 ひどいヨケみたい!?

ヒロ

今年のバレンタインミッションクリアしました※  
年々増加するチョコの敬におののく母。  
「友チョコ」! たくさん考えたんであか※